



# 公用天然氣管網風險評估-相對風險分數計算例及 「強化措施」有效性之檢討

工業技術研究院/材料與化工研究所

報告人:李信賢

聯絡電話:(03)591-4117

e-mail:David\_Lee@itri.org.tw

111年08月31日





# 相對風險分數計算例



## 相對風險分數計算例(1/4)

公用天然氣管線洩漏事件記錄、管網危害辨識方法表、天然氣管網危害評估配分表

| ومرجور ط        |                                 |                |                         |                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| 危害別             | 管網危害狀況資料收集結果 🍑                  | 機率分            | 危害影響                    | 影響分                 |  |  |  |
| A1群:            | A1地區及AB1地區:2020年 <b>鑄鐵管</b> 腐蝕洩 | 40+4+2         | 管壓中壓B、管徑4"、危害區集中於A1地    | <b>1+</b> 0. 1+0+0+ |  |  |  |
| 外部腐             | 漏11件(開挖發現石墨腐蝕5件)、2021年          | <b>=46</b>     | 區(商業區外)、可能造成20~299戶停氣、  | 0.04+0.2;           |  |  |  |
| 蝕(正常            | 鑄鐵管腐蝕洩漏15件(開挖發現石墨腐蝕             |                | H1地區有甲學校及乙學校(30分鐘內可達)、  | <b>1</b> +0. 1+0+0. |  |  |  |
| <u>化</u> =7.9)  | 8件)。                            |                | AB1地區無學校醫院等(30分~1小時可達)。 | 025+0.04+0          |  |  |  |
| A2群:            | A2地區:2020年管齡30年以上之 <b>鍍鋅鋼</b>   | 90+2+5         | 管壓低壓、管徑1"、危害區集中於A2地區    | <b>1</b> +0+0. 15+0 |  |  |  |
| 外部腐             | <b>管</b> 腐蝕洩漏80件、2021年管齡30年以上   | +3= <b>100</b> | (商業區內)、30分鐘內可達、可能造成     | +0.07+0             |  |  |  |
| 蝕(10)           | 之鍍鋅鋼管腐蝕洩漏100件。                  |                | 300~499戶停氣、無學校醫院等。      | =1.22               |  |  |  |
| A3群:            | A3地區:2020年管齡30年以下之 <b>鍍鋅鋼</b>   | 70+2+5         | 管壓低壓、管徑1"、危害區集中於A3地區    | <b>1+</b> 0+0+0.02  |  |  |  |
| 外部腐             | <b>管</b> 腐蝕洩漏8件、2021年管齡30年以下之   | +0= <b>75</b>  | (商業區外)、30分~1小時可達、可能造成   | 5+0.04+0            |  |  |  |
| 蝕(7.75)         | 鍍鋅鋼管腐蝕洩漏10件。                    |                | 20~299戶停氣、無學校醫院等。       | =1.065              |  |  |  |
| A4群:            | A4地區: 2020年 <b>鍍鋅鋼管(明管)</b> 腐蝕洩 | 30+3+0         | 管壓低壓、管徑1"、危害區集中於A3地區    | <b>1+</b> 0+0+0.02  |  |  |  |
| 大氣腐             | 漏50件、2021年鍍鋅鋼管(明管)腐蝕洩           | =33            | (商業區外)、30分~1小時可達、可能造成   | 5+0.04+0            |  |  |  |
| 蝕(9.49)         | 漏70件。                           |                | 20~299戶停氣、無學校醫院等。       | =1.065              |  |  |  |
| A5群:            | AA地區:2021年PEL管陰極防蝕電位不足          | 0+0+3+         | 管壓高壓、管徑12"、危害區集中於AA地    | <b>1+</b> 0. 2+0+0. |  |  |  |
| 外部腐             | (-700mV)、但開挖管線檢查尚未發現腐           | 0+0+0+         | 區(商業區外)、超過1小時可達、可能造成    | 05+0.07+0           |  |  |  |
| 蝕(1.56)         | 蝕。                              | 0+0=3          | 300~499戶停氣、無學校醫院等。      | =1. 32              |  |  |  |
| A6群:            | BB地區:發現PEL管管內有水。                | 0+5+0=         | 管壓中壓、管徑4"、危害區集中於BB地區    | <b>1</b> +0. 1+0+0. |  |  |  |
| 內部腐             | ,                               | 5              | (商業區外)、超過1小時可達、可能造成     | 05+0.07+0           |  |  |  |
| 蝕( <b>2.5</b> ) |                                 |                | 300~499戶停氣、無學校醫院等。      | =1.22               |  |  |  |

# 相對風險分數計算例(2/4)

| 危害別          | 管網危害狀況資料收集結果  | 機率分  | 危害影響                    | 影響分               |
|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|
| B1群:         | 位於CC區之管線有地震斷層 | 10+0 | 管壓中壓、管徑4"、CC地區(商業區外)、   | <b>1+</b> 0. 1+0+ |
| 地震           | 帶             | =10  | 超過1小時可達、可能造成20~299戶停氣、  | 0.05+0.0          |
| <b>(2.8)</b> |               |      | 無學校醫院等。                 | 4+0=1.19          |
| B2群:         | 位於DD區之鑄鐵管有滑坡地 | 10+0 | 管壓中壓、管徑8"、DD地區(商業區外)、   | <b>1+</b> 0. 2+0+ |
| 滑坡           |               | =10  | 超過1小時可達、可能造成300~499戶停氣、 | 0.05+0.0          |
| <b>(2.8)</b> |               |      | 無學校醫院等。                 | 7+0=1.32          |
| B3群:         | 位於DD區除鑄鐵管以外之管 |      | 較無自然力危害。                |                   |
| 自然力          | 線未發現自然力破壞現象。  |      |                         |                   |

| 危害別     | 管網危害狀況資料收集結果             | 機率分     | 危害影響                | 影響分              |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|------------------|
| C1群:工   | 信義路都市重劃區商辦大樓             | 30+10+0 | 管壓低壓、管徑4~1"、信義路(商   | <b>1+</b> 0+0.15 |
| 程活動(地   | 興建區道路開挖件數2020年           | +3+15   | 業區內)、30分鐘內可達、可能造    | +0+0.07+         |
| 區)(6.8) | 15件、2021年 <b>25件。有淺埋</b> | =58     | 成300~499戶停氣、無學校醫院等。 | 0=1.22           |
| C2群:第1  | 2021年新國宅中心增設自來           | 7+20+0  | 管壓低壓、管徑4-1"、新國宅中    | <b>1+</b> 0+0+0+ |
| 方~第3方   | 水管線(台水公司)道路開挖            | =27     | 心(商業區外)、可能造成300~499 | 0.07+0.2;        |
| 損傷(施工   | 50件。                     |         | 戶停氣、H2地區有丙醫院(30分鐘   | <b>1+</b> 0+0+0+ |
| 單位)     |                          |         | 內可達)、CA2地區無學校醫院等    | 0. $07+0=1$      |
| (7.075) |                          |         | (30分鐘內可達)。          | . 07             |
| C3群:開   | 除C1及C2雨群以外之區域)           |         | 較無開挖損傷危害            |                  |
| 挖損傷     | 未發現開挖損傷現象                |         |                     | 4                |

# 相對風險分數計算例(3/4)

| 危害別                      | 管網危害狀況資料收集結果                   | 機率分                   | 危害影響  | 影響分                         |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| D1群:蓄<br>意破壞<br>(1.78)   | HH地區有與瓦斯公司衝突之不<br>良人士(可能破壞整壓站) | 0+0+5+<br>0= <b>5</b> | 管壓低壓、管徑2"、HH地區(商業區外)、30分鐘內可達、可能造成20~299戶停氣、無學校醫院等。          | 1+0+0+0<br>+0.04+0<br>=1.04 |
| D2群:交<br>通工具損<br>傷(3.02) | II地區繁忙交通且狹窄路旁整<br>壓箱無防護        | 0+0+10<br>+0=10       | 管壓低壓、管徑1~2"、II地區(商<br>業區外)、30分鐘內可達、可能造成<br>500戶以上停氣、無學校醫院等。 | 1+0+0+0<br>+0.1+0<br>=1.1   |

| 危害別                   | 管網危害狀況資料收集結果                   | 機率分                  | 危害影響   | 影響分                                  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| ' -                   | 鑄鐵管接頭洩漏件數2020年3件、<br>2021年5件。  | 30+10<br>= <b>40</b> | 管壓低壓、管徑2~4"、E1地區(商業區外)、30分鐘內可達、可能造成1~19戶停  | 1+0+0+0<br>+0. 01+0                  |
| E2群:材<br>料故障<br>(3.4) | 2021年接連發現XX廠牌國產PE<br>管材出現劣化問題。 | 16= <b>16</b>        | <ul><li>氣、無學校醫院等。</li><li>管壓低壓、管徑4"、E2地區(商業區外)、</li><li>30分鐘內可達、可能造成20~299戶停氣、</li><li>無學校醫院等。</li></ul> | =1.01<br>1+0+0+0<br>+0.04+0<br>=1.04 |

| 危害別                    | 管網危害狀況資料收集結果                      | 機率分                      | 危害影響               | 影響分  |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| F1群:設<br>備故障<br>(4.46) | 2021年發現1座 <b>YY閥門</b> 無法關緊,出現故障狀況 | 20+0+0<br>0+5= <b>25</b> | 區外)、約30分鐘~1小時內可達、可 | 1+0. 2+0<br>+0. 025+<br>0. 07+0<br>=1. 295 5 |



## 相對風險分數計算例(4/4)

| - | 危害別  | 管網危害狀況資料收集結果 | 機率分      | 危害影響                | 影響分    |
|---|------|--------------|----------|---------------------|--------|
|   | GI群: | 因管線操作程序書不完備, | 10+5+5+5 | 管壓低壓、管徑1~4"、G1地區(商業 | 1+0+0+ |
|   | 不當操  | 至臨時無法應變異常操作, | =25      | 區外)、30分鐘內可達、可能造成500 | 0+0.1+ |
|   | 作(6) | 造成供氣壓力不足。    |          | 户以上停氣、無學校醫院等。       | 0=1.1  |

#### 相對風險分數 = 危害機率 × 危害影響 × 洩漏歷史因子 × 事故機率因子

| 危害群                           | 相對風險分數   |
|-------------------------------|--|
| A1群:鑄鐵管(A1有學校)                | $7.9 \times 1.34 \times 1.26 \times 1.25 = 16.7$                 |
| A1群:鑄鐵管(AB1)                  | $7.9 \times 1.165 \times 1.26 \times 1.25 = 14.5$                |
| A2群: <b>管齡30年</b> 以上之鍍<br>鋅鋼管 | $10 \times 1.22 \times 1.26 \times 1.25 = 19.2$                  |
| A3群:管齡30年以下之 <b>鍍</b>         | $7.75 \times 1.065 \times 1.26 \times 1.25$                      |
| 鋅鋼管                           | =13.0  |
| A4群:鍍鋅鋼管(明管)                  | $9.49 \times 1.065 \times 1.26 \times 1.25 = 15.9$               |
| A5群:位於AA區之PEL管                | 1. $56 \times 1$ . $32 \times 1$ . $26 \times 1$ . $25 = 3$ . 24 |
| A6群:位於BB區之PEL管                | $2.5 \times 1.22 \times 1.26 \times 1.25 = 4.80$                 |
| B1群:位於CC區之管線                  | $2.8 \times 1.19 \times 1.05 \times 1.0=3.50$                    |
| B2群:位於DD區之鑄鐵管                 | $2.8 \times 1.32 \times 1.05 \times 1.0=3.88$                    |
| B3群:DD區除鑄鐵管以外                 | 不列入風險評估  |
| 之管線                           |  |

| 危害群            | 相對風險分數   |
|----------------|--|
| C1群:信義路        | $6.8 \times 1.22 \times 1.11 \times 1.25 = 11.5$   |
| C2群:新國宅中心(H2)  | $7.075 \times 1.27 \times 1.11 \times 1.25 = 12.5$ |
| C2群:新國宅中心(CA2) | $7.075 \times 1.07 \times 1.11 \times 1.25 = 10.5$ |
| C3群:除C1及C2雨群以外 | 不列入風險評估  |
| 之區域)           |  |
| D1群:位於III區之整壓站 | 1. 78×1. 04×1. 03×1. 0=1. 91                       |
| D2群:位於II區之整壓箱  | $3.02\times1.1\times1.03\times1.0=3.42$            |
| E1群:鑄鐵管接頭      | $7 \times 1.01 \times 1.10 \times 1.25 = 9.72$     |
| E2群:XX廠牌國產PE管材 | $3.4 \times 1.04 \times 1.10 \times 1.25 = 4.86$   |
| F1群:YY閥門       | 4. 46×1. 295×1. 21×1. 0=6. 99                      |
| G1群:管線操作程序書不   | 6×1.1×1.03×1.0=6.80                                |
| 完備             |  |
|                | 6  |

# 天然氣管網風險評估-分群與結果(1/3)

#### 公用天然氣管網腐蝕危害的細分「危害群」

| 危害 | 危害群                          | 危害理由                                   | 危害辨識結果 | 風險排序  | 強化措施                 |
|----|------------------------------|--|--------|-------|----------------------|
| 腐蝕 | A1群:鑄鐵管                      | 洩漏檢出率 <b>增加、</b> 開挖曾發現石墨<br>腐蝕。        | 外部腐蝕   | 2 \ 4 | 排定年限汰換鑄鐵管            |
|    | A2群: <b>管龄30年</b><br>以上之鍍鋅鋼管 | 管龄30年以上之鍍鋅鋼管,去年發<br>生洩漏共100件,且比前一年增加。  | 外部腐蝕   | 1     | 分批汰換管龄30年以<br>上之鍍鋅鋼管 |
|    | A3群:管齡30年<br>以下之 <b>鍍鋅鋼管</b> | 洩漏件數增加                                 | 外部腐蝕   | 5     | 排定年限汰換鍍鋅鋼 管          |
|    | A4群:鍍鋅鋼管<br>(明管)             | 洩漏檢出率增加                                | 大氣腐蝕   | 3     | 縮短洩漏檢測週期、<br>管線測厚。   |
|    | A5群:位於AA區<br>之PEL管           | AA區 <b>陰極防蝕電位不足</b> 、開挖管線<br>檢查尚未發現腐蝕。 | 外部腐蝕   | 17    | 無                    |
|    | A6群:位於BB區<br>之PEL管           | BB區發現 <b>管內有水</b>                      | 內部腐蝕   | 13    | 縮短洩漏檢測週期             |

#### 公用天然氣管網自然力危害的細分「危害群」

| 危害 | 危害群            | 危害理由      | 危害辨識結果  | 風險排序 | 強化措施         |
|----|----------------|-----------|---------|------|--------------|
| 自然 | B1群:位於CC區之管線   | CC區有地震斷層帶 | 斷層帶自然力  | 15   | 4級地震後巡管及洩漏檢測 |
| 力  | B2群:位於DD區之鑄鐵管  | DD區有滑坡地   | 滑坡自然力   | 14   | 無            |
|    | B3群:DD區除鑄鐵管以外之 | 未發現自然力破壞  | 較無自然力危害 |      | 無            |
|    | 管線             | 現象        |         |      | 7            |



# 天然氣管網風險評估-分群與結果(2/3)

#### 公用天然氣管網開挖損傷危害的細分「危害群」

|     | 五九八杰和自M9历1279 |           |        |              |         |  |  |  |
|-----|---------------|-----------|--------|--------------|---------|--|--|--|
| 危害  | 危害群           | 危害理由      | 危害辨識結果 | 風險排序         | 強化措施    |  |  |  |
| 開挖損 | C1群:信義路       | 都市重劃區商辦大樓 | 第三方開挖損 | 7            | 實施巡管及施工 |  |  |  |
| 傷   |               | 興建區及道路開挖件 | 傷      |              | 駐守、對用戶強 |  |  |  |
|     |               | 數增加       |        |              | 化公眾教育宣傳 |  |  |  |
|     | C2群:新國宅中心     | 增設自來水管線及道 | 第三方開挖損 | <b>6 ·</b> 8 | 實施巡管及施工 |  |  |  |
|     |               | 路開挖件數多    | 傷      |              | 駐守、對用戶強 |  |  |  |
|     |               |           |        |              | 化公眾教育宣傳 |  |  |  |
|     | C3群:除C1及C2雨   | 未發現開挖損傷現象 | 較無開挖損傷 |              | 實施巡管及施工 |  |  |  |
|     | 群以外之區域)       |           | 危害     |              | 駐守。     |  |  |  |

#### 公用天然氣管網其他外力損傷危害的細分「危害群」

| 危害 | 危害群       | 危害理由      | 危害辨識結果 | 風險排序 | 強化措施      |
|----|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 其他 | D1群:位於HH  | 該地區有與瓦斯公司 | 蓄意破壞   | 18   | 整壓站增設CCTV |
| 外力 | 區之整壓站     | 衝突之不良人士   |        |      | 監視及警告系統   |
| 損傷 | D2群:位於  區 | 位於繁忙交通且狹窄 | 交通工具損傷 | 16   | 增加巡查頻率    |
|    | 之整壓箱      | 路旁無防護之設備  |        |      |           |

#### 公用天然氣管網設備故障危害的細分「危害群」

| 危害   | 危害群     | 危害理由         | 危害辨識結果 | 風險排序 | 強化措施     |
|------|---------|--------------|--------|------|----------|
| 設備故障 | F1群:YY閥 | YY閥門發現無法關緊,出 | 設備故障   | 10   | YY閥門排程檢測 |
|      | 門       | 現故障狀況        |        |      |          |



# 天然氣管網風險評估-分群與結果(3/3)

#### 公用天然氣管網材料、銲接或其他連接故障危害的細分「危害群」

| 危害   | 危害群          | 危害理由       | 危害辨識結果 | 風險排序 | 強化措施     |
|------|--------------|------------|--------|------|----------|
| 材料、銲 | El群:鑄鐵管接頭    | 洩漏檢出率增加    | 連接故障   | 9    | 排定年限汰換   |
| 接或其他 | E2群:XX廠牌國產PE | 接連發現XX廠牌國產 | 材料問題危害 | 12   | 持續觀察問題之變 |
| 連接故障 | 管材           | PE管材出現劣化問題 |        |      | 化趨勢      |

#### 公用天然氣管網不當操作危害的細分「危害群」

| 危害 | 危害群     | 危害理由            | 危害辨識結果 | 風險排序 | 強化措施  |
|----|---------|-----------------|--------|------|-------|
| 不當 | G1群:管線操 | 因管線操作程序書不完備,至臨時 | 不當操作   | 11   | 修訂管線操 |
| 操作 | 作程序書不完  | 無法應變異常操作,造成供氣壓力 |        |      | 作程序書。 |
|    | 備       | 不足。             |        |      |       |

#### 公用天然氣管網高影響範圍再細分「危害群」

| 影響 | 危害群      | 高影響狀況辨識     | 影響區危害群再細分             |
|----|----------|-------------|-----------------------|
| 高影 | H1群:位於有學 | A1群中有甲學校及乙學 | 將A1群(鑄鐵管)中再分成H1群(位於有學 |
| 響範 | 校地區之鑄鐵管  | 校           | 校地區之鑄鐵管)與AB1群(位於無學校地  |
| 圍  |          |             | 區之鑄鐵管)                |
|    | H2群:有醫院之 | C2群中有丙醫院    | 將C2群(新國宅中心)中再分成H2群(有醫 |
|    | 新國宅中心區域  |             | 院之新國宅中心區域)與CA2群(無醫院之  |
|    |          |             | 新國宅中心區域)              |





# 「強化措施」 有效性之檢討



### 天然氣管網之預防、矯正、減緩、強化措施

- ❖ 風險增加超過可接受程度
  - 依據管網相對風險分數之排序結果及危害(洩漏數)變化「趨勢」 (包括:以8大危害統計每公里本支管的洩漏數、每100條「表外管」 的洩漏數)。
  - 若該「危害群」的洩漏數量顯示出「風險增加超過可接受程度」 (increase of risk beyond an acceptable level)時,即此項危 害於統計上朝向明顯較高風險變化之趨勢(Statistically significant trend toward higher risk),應實施「強化措施」。
  - 公用天然氣業者應<u>自行決定那種風險等級</u>以上需要有「強化措施」, 並依據各「危害群」的風險因素採取適當的<u>預防、矯正、減緩</u>或 「強化措施」。



### 天然氣管網各種措施效能度量(1/2)

- ❖ 公用天然氣業者依各「危害群」的風險因素所採取的預防、矯正、減緩或「強化措施」,應定期(例如:每2年)檢討管網各「危害群」實施措施之「效能度量」(Performance Measure)因子變化的趨勢,以評估所實施的各種措施之有效性。
- ❖ 為評估所實施的各種措施之有效性,業者應提出措施執行前的「<u>基線</u>」 (Baseline)數據,此數據可從業者既有的相關統計數據中選出作為 「效能」(performance)監視的因子,並於定期「再評估」(reevaluating)危害和風險時考慮其「效能」因子**數據的變化**。
- ❖ 「效能度量」因子必須包括以下內容:
  - (1)依洩漏原因分類之每年各原因項的洩漏數量;
  - (2)開挖損傷的數量;
  - (3)開挖通知單的數量(即地下設施業者從道路挖掘管理系統收到的開挖通知);
  - (4)依材料分類之每年各管材的洩漏數量;
- ❖ 趨勢的判斷可採用統計學之趨勢分析方法「Mann-Kendall趨勢分析」 檢驗該數據是否有上升或下降的趨勢。



### 天然氣管網各種措施效能度量(2/2)

- ❖ Mann-Kendall趨勢分析
  - 使用「Mann-Kendall趨勢分析」至少要有<u>5年的統計數據</u>。
  - 「Mann-Kendall趨勢分析」之度量指標(MK Metrics)為「S值」(S-Value),
  - S=0表示數據無變化趨勢,S>>0表示上升趨勢,S<<0表示下降趨勢。</li>
  - 若分析得到Mann-Kendall的「S值」大於+10,則表示該「危害群」的數據有增加趨勢,
  - 「S值」<u>小於等於</u>+10則表示該「危害群」的數據在統計上<u>無明顯增加趨勢</u>。

|         | Aldyl-A洩漏數/英里 | Mann-Kendall 分析結果 | MK參數(S-values) |
|---------|---------------|-------------------|----------------|
| In 2007 | 1             |                   |                |
| In 2008 | 2             |                   |                |
| In 2009 | 3             | Increasing        | 13             |
| In 2010 | 7             | Increasing        | 18             |
| In 2011 | 6             | Increasing        | 20             |
| In 2012 | 5             | Increasing        | 19             |
| In 2013 | 4             | Increasing        | 15             |

「S值」 降低表 <u>改善</u> 中!!